

エンボスカラー現場施工時の切断粉掃除方法

丸鋸で切断した状態



- ①切断粉はエアーを使用できる場合は、可能な限り粉を吹き飛ばして下さい。
- ②通常のタオル及びウエスでは絶対に吹かないで下さい。粉が飛散するだけでなく、塗膜に食い込んで掃除に時間がかかります。
マイクロファイバー繊維（ホコリ吸着性能）素材のハンディーモップ等を使用して切断粉を払い落として下さい。

